

ADLER-WERK Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH &
Co KG

A-6130 Schwaz
Bergwerkstraße 22, PF 126

tel: +43 52 42 / 69 22 - 0
fax: +43 52 42 / 69 22 -
999

www.adler-lacke.com

Schwaz, 11.09.2023 ZEwj , DW 717

Diizokyanáty – informácie

Dámy a páni,

nariadením (EÚ) 2020/1149 bolo rozhodnuté o obmedzení diizokyanátov. Obmedzenie sa vzťahuje na diizokyanáty ako také a na diizokyanáty v zmesiach s koncentráciou vyššou ako 0,1 hmotnostného percenta.

Od **24. augusta 2023** môžu byť diizokyanáty nad 0,1 hmotnostného percenta vyrábané, distribuované a používané iba v prípade, že bolo vykonané a doložené potrebné školenie zamestnancov. Zamestnávateľia musia viesť záznamy o školení svojich zamestnancov. Každých päť rokov je vyžadované opakovacie školenie.

Spoločnosť ADLER sa preto rozhodla **zmeniť všetky tužidlá**, ktoré obsahujú viac ako 0,1 hmotnostného percenta diizokyanátov. Všetky nové tužidlá (pozri prílohu) obsahujú menej ako 0,1 % hmotnostného percenta diizokyanátov. Všetky ostatné vlastnosti tužidiel, spracovanie a dávkovanie, ako aj kvalita hotového 2K povrchu zostávajú nezmenené. Ak máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať **pani Mgr. Barbaru Leitner** (barbara.leitner@adler-lacke.com, klapka 415) alebo našich obchodných zástupcov.

Naši zákazníci nemusia **absolvovať žiadne oficiálne školenia**, aby mohli používať naše tužidlá po 24. auguste 2023. ADLER preto neponúka žiadne certifikované školenia o použití tužidiel, ktoré obsahujú viac ako 0,1 hmotnostného percenta diizokyanátov.

S pozdravom



Dr Wilfrid Jochum

Špecializovaný systémový vedúci / manažér zdravia, bezpečnosti
a ochrany životného prostredia